

# Table of Contents

Software Update History .....	1
Version 2 .....	1
Version 3 .....	5

## Software Update History

### Version 2

Cores Ver.	FW.	Drv.	DLL.	내용
250124_0	<b>2.148</b>	2.15	<b>2.19</b>	- 수정: Sync Start 2,3번 버그 수정
250121_1	<b>2.147</b>	2.15	<b>2.19</b>	- 중요: 240726_0(FW v2.136) 버전 이후로 촉발된 Cmd, Feed, RingCount 수치 관리 버그 수정 - 수정: Max Device 개선 (최대 Device 8개, 최대 NET 8개)
250120_0	<b>2.146</b>	2.15	<b>2.18</b>	- 수정: 특정 상황에서 ABS 서보의 SvOn 시 CMD 위치값 이상 추가 수정 - 수정: DSP Boot 이전 Cfg Config 되지 않도록 interlock 처리 - 기능: AnalogOutput F 계열 함수군 _L 함수 추가
250117_0	<b>2.145</b>	2.15	<b>2.17</b>	- 수정: 특정 상황에서 ABS 서보의 SvOn 시 CMD 위치값 이상 - 기능: SxOutPDO_Set 기능 추가
241220_0	<b>2.144</b>	2.15	<b>2.16</b>	- 기능: InitFromFile() 함수 헤더 삭제 - 기능: SetupMotionEnvironmentFromFile() 함수 추가 (InitFromFile 함수 대체) - 기능: LX554 Onboard CMP 지원 기능: Net_[Set/Get]Info() 함수 추가 - 기능: Sweep Override GetLastErrorMsg() 함수 추가 - 수정: Sweep Override deactivate sequence 추가 - 수정: Sweep Override Exception 보완 (0 입력 등) - 수정: OPDOSYNC 초기값 보완 - 수정: Sweep Override 초기값 보완
241120_0	<b>2.143</b>	2.15	<b>2.15</b>	- 수정: 버전관리 시스템 변경 (FW Build Version 추가, Revision 버전 호환성 검사에서 제외) - 수정: INP TimeOut 에러코드 추가 - 기능: ecNet_GetBoardLed() 함수 추가 - 수정: PreOP transition 안정화 - 수정: Reg134 read 안정화
241108_0	<b>2.142</b>	2.15	2.14	- 수정: LX554 OnBoard CMP 지원, 관련 기타 버그 수정
240919_0	<b>2.141</b>	2.15	2.14	- 수정: 간헐적 Cfg 오류 수정 (전체적인 Servo On 불가 등 수정)
240913_2	<b>2.140</b>	<b>2.15</b>	<b>2.14</b>	- 수정: Bootcomplete 체크 시 DSP 부트 상태만 반영하도록 변경 (Ddatasync 제외) - 수정: Express Type PDO 영역 변경 (구형 PCI/Ex 보드 호환 불가)
240830_0	<b>2.138</b>	<b>2.13</b>	<b>2.13</b>	- 수정: Disconnect Check 기능 개선 - 수정: Express Type PDO Size 변경 (2k → 4k)
240726_0	<b>2.136</b>	2.10	<b>2.12</b>	- 수정: Servo On Operation Enable Timeout 변경 (0.5s→3s) - 수정: 펄스 변환식 소수점 오차 개선 (1펄스 이하의 CMD/FEED 오차 개선)
240711_1	<b>2.135</b>	2.10	2.11	- 수정: Arc 목표위치 이상 수정
240705_1	<b>2.132</b>	2.10	2.11	- 수정: LM Arc OverrideByRatio 속도 패턴 수정
240703_0	2.131	2.10	<b>2.11</b>	- 수정: ecmlxCfg_SetSpeedPatt_time 함수의 ErrorCode가 CCCC 로 올라오는 경우 수정
240626_0	<b>2.131</b>	2.10	2.10	- 수정: LM Arc 속도 패턴 이상 수정 - 수정: ELMO Drive 재연결 시 OP 호환성 개선
240621_0	<b>2.129</b>	2.10	2.10	- 속도 Override 수행 알고리즘 개선

Cores Ver.	FW.	Drv.	DLL.	내용
240612_0	<b>2.128</b>	2.10	2.10	- 수정: OP 상태 변경 시 간헐적 Firmware Down 개선
240610_0	<b>2.127</b>	2.10	2.10	- 수정: MultiPacket 송수신 환경(1500byte 이상) 에서 Packet 분할 알고리즘 개선 (Config 구성에 따른 Packet 손실 발생 개선)
240605_1	<b>2.126</b>	2.10	2.10	- 수정: SCAN 시 에러 개선 (DISCONNECT 처리 부작용 개선, 정확한 위치의 DISCONNECT 처리는 SafeOP 이상에서만 지원하도록 변경)
240604_1	<b>2.124</b>	2.10	2.10	-수정: Disconnect, OP 전환 처리 개선 (Physical ID 0x0 지원 추가 개선)
240528_1	<b>2.122</b>	2.10	2.10	- 수정: DISCONNECT Slave 검출 알고리즘 개선
240528_0	<b>2.121</b>	2.10	2.10	- 수정: DISCONNECT, CONNECT 처리 개선 - 수정: Physical Address 0 설정 사용 개선
240523_0	<b>2.120</b>	2.10	2.10	- 수정: 무한소수 UnitDist 설정값 적용 보완
240521_0	<b>2.119</b>	2.10	2.10	- 수정: Core간 Interface 최적화 - 수정: BitSequence RunState 동작 이상 개선 (240517_0 버전부터 발생)
240517_0	<b>2.118</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	- 수정: Sweep Override 시작 시 Stop 상태로 구동되는 증상 개선 - 수정: SmartMoveTo() Stop 중 역이송 시 에러 처리 추가 - eaERR_MOT_SEQ_SKIPPED_BACKWARD(-21061) - 수정: 시간 계산 알고리즘 최적화, DSP 데이터 송수신 인터페이스 최적화 - 수정: Override(Smart[V]Move[To]), Stop 수행 타이밍 최적화 - 수정: GetMotState 함수 기능 조정 - 서보 알람 시 서보 알람 코드 리턴 기능 삭제 - SubErrCode 추가 - ecERR_MOT_CTRL_ALARM(-1011) 모션 제어 오류 - ecERR_MOT_ETC(-1012) 기타 제어 오류 - 수정: ODM 함수군 IN_WAIT Status 추가 (SmartMove, SweepOverride, InTime) - 수정: 로그 추가 (Move, Stop, Override, SpeedPattern, ServoOn)
240510_0	<b>2.117</b>	2.7	2.9.2	- 수정: FW 로그 내용 추가 (Home, SmartMove, StopCompt)
240503_0	<b>2.116</b>	2.7	2.9.2	- 수정: OverrideSpd 속도 변경 없을 시 에러코드 변경 (기존 -21060 에러 코드 발생에서 정상 수행으로 변경)
240430_0	<b>2.115</b>	2.7	2.9.2	- 수정: State Machine 처리 중 간헐적 fw down 개선 - 수정: All Disconnect 재연결 개선
240423_1	<b>2.113</b>	2.7	2.9.2	- 수정: Init→PreOP 전환 호환성 개선
240415_0	<b>2.112</b>	2.7	2.9.2	- 기능: InPDOSkipCount 추가 - 수정: Init→PreOP 전환 실패 에러처리 추가 - 수정: C# 헤더 업데이트
240403_2	<b>2.110</b>	2.7	2.9.2	- 수정: 디버그 로그 항목 추가 (OP, Mst, AxisMode)
240402_1	<b>2.109</b>	2.7	<b>2.9.2</b>	- 수정: NikkiDenso 서보 OP 호환성 개선
240402_0	2.108	2.7	<b>2.9.1</b>	- 수정: Compiler VC22 to VC10 원복 (Shared Memory 이슈)
240315_0	2.108	2.7	<b>2.9</b>	- 수정: ODM 수정 (SmartMoveToStart 역이송 수정) - 수정: 설정되어 있는 속도값에 UnitSpeed 반영 - 수정: ecERR_DEV_BOOT_TIMEOUT(-8) 삭제 - 수정: ecERR_DATASYNC_NOT_COMPT(-13) 추가
240223_0	<b>2.107</b>	2.7	2.8	- 수정: 5003 Profile SCAN 호환성 개선
240222_0	<b>2.106</b>	2.7	2.8	- 수정: SCAN 호환성 개선
240221_0	<b>2.105</b>	2.7	2.8	- 수정: DLL컴파일러변경(VC10→VC22) - 수정: Reg134 PreOP 전환 알고리즘 개선 - 수정: 5003 Profile Slave 지원 기능 추가

Cores Ver.	FW.	Drv.	DLL.	내용
240215_2	<b>2.104</b>	2.6.5	2.7	- 수정: Slot Scan 개선
240207_0	<b>2.100</b>	2.6.5	2.7	- 수정: Ring 구성 알고리즘 개선
240201_0	<b>2.99</b>	2.6.5	2.6.7	- 수정: SCAN-Download 안정성 개선 (낮은 확률로 발생하는 FW Down 개선)
240130_0	<b>2.98</b>	2.6.5	2.6.7	- 수정: Reg134ID Read 실패 Timeout 최적화 - 수정: Slot 모듈 SCAN 호환성 개선 (ComilDE v1.11 이상) - 수정: Ring 설정 시, LINK 끊김-재연결 상황에서 통신 호환성 개선
240126_0	<b>2.97</b>	2.6.5	2.6.7	- 수정: 홈복귀 중 홈복귀 명시적 정지(SxStop) 시 홈복귀 속도가 적용되지 않고 단축 모션 속도가 적용되는 증상 - 수정: OP 이행 중 에러 발생 시 Init부터 재시도 하도록 변경
240123_0	<b>2.96</b>	2.6.5	2.6.7	- Revert: MultiPacket 상황에서의 통신 호환성 개선(231102_0)
240119_0	<b>2.95</b>	2.6.5	2.6.7	- 수정: Sweep Override State 제거, 추가 개선
240116_0	2.94	2.6.5	<b>2.6.7</b>	- 수정: Reg134ID Read 개선
231218_0	2.94	<b>2.6.5</b>	<b>2.6.6</b>	- 수정: DLL Load 시 간헐적으로 발생하는 Exception 개선 - 수정: Driver 리빌드 (2.6.4.0 릴리즈 버전 간 혼용 방지)
231102_0	<b>2.94</b>	2.6.4.0	2.6.5.0	- 수정: MultiPacket 상황에서의 통신 호환성 개선
231026_0	<b>2.93</b>	2.6.4.0	2.6.5.0	- 수정: BitSequence 마이너 fix
231025_0	<b>2.92</b>	2.6.4.0	<b>2.6.5.0</b>	- 기능: OPDOSync 기능 추가 - 기능: BitSequence 기능 추가 - 수정: Master 단독으로 OP 변경 가능
230927_0	<b>2.91</b>	2.6.4.0	<b>2.6.4.0</b>	- 기능: Sweep Override Emul 기능 추가 (헤더 변경) - 기능: Sweep Override Status 기능 추가, 사양변경, Unmap 함수 추가 (헤더 변경) - 수정: 홈복귀 중 SmartMove 함수 수행 불가 Interlock 추가
230920_0	<b>2.90</b>	2.6.4.0	<b>2.6.3.0</b>	- 기능: RawInPDO 기능 추가 - 수정: Master Board가 없는 상태로 LoadDLL/UnloadDLL 수행시 간헐적으로 발생하는 App Crash 개선
230914_0	<b>2.89</b>	2.6.4.0	<b>2.6.2.0</b>	- 기타: 배포본 ReleaseNote 추가 (md) - 기타: 펌웨어 파일 배포 명칭 변경 (버전 추가) - 수정: ODM 기능 수정 (SmartVMoveStart 함수 수행 타이밍에 따른 이송 불가 및 에러코드 리턴 등 개선)
230822_1	<b>2.87</b>	2.6.4.0	<b>2.6.1.0</b>	- 수정: 230718_0 버전의 Raw[In/Out] PDO 지원 삭제
230818_1	<b>2.86</b>	<b>2.6.4.0</b>	<b>2.6.0.0</b>	- 수정: 드라이버 재설치 간헐적 BSOD 개선 - 수정: Sweep Override (ODM) 간헐적 Sampling Data 전달 이상 수정 - 수정: 230713_0 이후 버전에서 발생하는 PCI 보드 간헐적 BSOD 수정
230718_0	<b>2.84</b>	<b>2.6.1.0</b>	<b>2.6.0.0</b>	- 기능: Profile Torque Mode 지원 추가 - 기능: Raw[In/Out] PDO 지원
230713_0	2.83	<b>2.6.0.0</b>	2.5.3.0	- 중요: SBC(DMA), PCIEx, PCI 통합 드라이버
230523_1	2.83	2.5.1.0	2.5.3.0	- 수정: ecdiGetLogicAddr 헤더 추가
230523_0	2.83	2.5.1.0	2.5.3.0	- 중요: whql 인증 driver initial release
230519_0	<b>2.83</b>	2.5.0.0	<b>2.5.3.0</b>	- 수정: SDO 수행 실패 시 간헐적으로 발생하는 FW Down 개선 (221208_0 AbortCode 건 부작용) - 수정: ODM Smart[V]Move 홈복귀 중 수행되지 않도록 인터락 추가
230516_0	<b>2.82</b>	2.5.0.0	2.5.2.0	- 수정: LS IO OP 호환성 개선 - 수정: Weidmuller Slot 형 OP 호환성 개선

Cores Ver.	FW.	Drv.	DLL.	내용
230508_0	2.82	2.5.0.0	<b>2.5.2.0</b>	- 수정: ecdPutOne_L() 함수 작동 불가 및 Exception 발생 오류 수정
230503_0	<b>2.82</b>	2.5.0.0	2.5.1.0	- 수정: rdp 계산식 오류 수정 (s-curve 사용 extstop 사용 시 감속 구간 급감속 계산 오류 수정)
230410_0	<b>2.81</b>	2.5.0.0	<b>2.5.1.0</b>	- 기타: C# 헤더 포함 배포 - 수정: Slv_SdoInfo() 함수군 간헐적 수행 이상 개선 - 수정: ResetEsc() 함수 동작 안정화 - 수정: Servo Home Mode 동작시 PDO에 "Mod of Operation" 항목이 없을 때 발생하는 홈복귀 미이송(에러없음) 증상 에러처리 - 수정: LmOverrideRatio() 0 Ratio 에러 처리 (Invalid Parameter) - 수정: 모션 종료 Delay 개선 (최적화) - 수정: SD Disable 시 Latch 모드가 아니라면 원래 속도로 복귀하도록 수정
230406_0	<b>2.80</b>	2.5.0.0	2.5.0.0	- 중요: 내부 Data 인터페이스 안정화
230313_0	<b>2.78</b>	<b>2.5.0.0</b>	<b>2.5.0.0</b>	- 수정: DLL v2.4.12.0 에서 발생한 Lx554 Load 불가능 문제 수정 - 수정: NetID를 연속된 번호로 사용하지 않을 경우 발생하는 interlock 에러 수정 - 중요: 일부 명령어의 간헐적 송수신 데이터 무결성 이상 개선
230307_0	<b>2.77</b>	2.4.3.0	2.4.12.0	- 수정: IDE LastConfig Auto Load 시 이송중인 축 정지 증상 개선 - 수정: RingCnt Multiturn 상황에서의 Home ComptPosition 오류 개선 - 수정: ODM 기능 개선 (LmOverrideRatio) - 기능: Virtual Axis 기능 추가 - 테스트: Alarm/Warning FW PDO 로그 기능 추가
230223_0	2.76	2.4.3.0	<b>2.4.12.0</b>	- DLL CPU 점유율 개선
230217_0	<b>2.76</b>	2.4.3.0	<b>2.4.11.0</b>	- ODM 함수 수정 (Stop 감속중 Override 동작 가능하도록 변경)
230207_0	<b>2.75</b>	2.4.3.0	<b>2.4.9.0</b>	- Master Slave 동기 제어 Slave 간헐적 동작 이상 추가 수정
230206_0	<b>2.74</b>	2.4.3.0	2.4.8.0	- OverrideMoveTo() 동작 이상 수정 - Master Slave 동기 제어 Slave 간헐적 동작 이상 수정
230201_0	<b>2.73</b>	2.4.3.0	2.4.8.0	- ODM 함수 (ODM_OverrideSpeedByRatio) 수정
230131_0	<b>2.72</b>	2.4.3.0	2.4.8.0	- ODM 함수 (ODM_OverrideSpeedByRatio) 수정
230127_0	2.71	2.4.3.0	<b>2.4.8.0</b>	- ODM 함수 (ODM_SmartVMove) DLL export 수정
230116_0	2.71	2.4.3.0	2.4.6.0	- Header 누락사항 수정
230115_0	<b>2.71</b>	2.4.3.0	<b>2.4.6.0</b>	- Standalone ODM (SO 등) 기능 포팅
230109_0	2.70	2.4.3.0	<b>2.4.5.0</b>	- IX 함수군 에러코드 FW→DLL 전달 개선
230106_0	<b>2.70</b>	2.4.3.0	<b>2.4.4.0</b>	- 모션 종료 Delay 관련 프로필 생성 알고리즘 개선 - IX MasterAxisFix 기능 추가
221208_0	<b>2.68</b>	<b>2.4.3.0</b>	<b>2.4.3.0</b>	- Standalone 포팅 최신화 - UnitDist, UnitSpeed 리턴값 변경 - SetOutPdo Crash 수정 - Header 오류값 추가 - CoeSDO Abord Code 추가 - LostFrame 검출 기능 추가 - GetInfo Exception 발생 수정 - LmSt_GetRemStepCount() FW 등록 모션 수 반환하도록 수정 (기존 DLL+FW) - HouseKeep Auto Download NetIdx→NetID 방식 변경 - SyncFactor1 호환성 개선 (LS-iX7NH) - NetID 관리방식 변경 (NetIdx→NetID)

Cores Ver.	FW.	Drv.	DLL.	내용
221117_0	2.67	<b>2.4.2.0</b>	2.4.0.0	- OpenDevice 리턴값 오류 (-12) 개선 - GetVerInfo() False 리턴 오류 수정
221027_0	<b>2.67</b>	2.4.1.0	2.4.0.0	- SxMot_Stop 함수와 TouchProbe 기능 동작 타이밍에 따른 프로파일 이상 수정
221024_2	<b>2.65</b>	2.4.1.0	2.4.0.0	- 모션 종료 처리 알고리즘 보완
221024_0	<b>2.63</b>	2.4.1.0	2.4.0.0	- OverrideSpeed 에리코드 추가
220926_0	2.62	<b>2.4.1.0</b>	2.4.0.0	- Scan-Download 시 BSOD 발생 가능성 개선
220920_0	<b>2.62</b>	2.4.0.0	2.4.0.0	- DC-Sync Config 표준화 (DC-Factor 반영)
220907_1	<b>2.60</b>	<b>2.4.0.0</b>	<b>2.4.0.0</b>	- DC-Sync Config 표준화 (Sync0, 1 Config 반영)
220826_1	<b>2.45</b>	2.3.1.0	<b>2.3.6.0</b>	- 일부 서보 OP 호환성 개선 (LinMot 등)
-	-	-	-	이후 버전은 <b>ComiIDE v1.9</b> 이상 사용한 <b>Config</b> 가 필요함 (미시행 시 <b>OP</b> 불가)
220818_0	<b>2.44</b>	2.3.1.0	2.3.5.0	- 일부 서보 OP 호환성 개선 (LS-iX7 등)
220805_0	<b>2.43</b>	2.3.1.0	<b>2.3.5.0</b>	- LX553 지원 추가 - ecdiLtc_IsAddedChannel() Stack 이상 수정 - ecNet_IsBootCompt() NetID 처리 개선

### Version 3

Cores Ver.	FW.	Drv.	DLL.	내용
240711_0	<b>3.5</b>	3.0.1	3.0.3	- Revert: 240709_0
240710_1	<b>3.4</b>	3.0.1	3.0.3	- 수정: Override 메모리 관리 보안 (240619_0 수정사항 보완)
240619_0	<b>3.3</b>	3.0.1	3.0.3	- 수정: Override 함수 수행 속도 개선
240614_0	<b>3.2</b>	3.0.1	3.0.3	- 수정: Override, Stop 함수 수행 타이밍 개선 + 관련 로그 추
240401_0	<b>3.0</b>	3.0.1	3.0.3	- 수정: Sampling 알고리즘 성능 개선 (약 20%) - 수정: BootUp Delay 추가 (일부 Master 보드 부팅 이상 건) -- 수정: Config 상황에 따라 OutPDO가 불필요하게 나뉘어 나갈 수 있는 문제 수정
240327_0	3.0	<b>3.0.1</b>	3.0.3	- 수정: ODM 함수(2XPattern 등) Start IN_WAIT Interlock 추가
240116_1	3.0	3.0	<b>3.0.3</b>	- 수정: Reg134ID Read 개선
231214_0	3.0	3.0	<b>3.0.2</b>	- 수정: 231114_0 통신 구조 변경에 따른 IN_WAIT 동작 이상
231129_0	3.0	3.0	<b>3.0.1</b>	- 수정: DLL Load 시 간헐적으로 발생하는 Exception 개선
231114_0	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>	<b>3.0</b>	- 중요: 통신 구조 변경 (이전 버전 Config 미호환) - 기능: LX553 PDO 구조 변경
-	-	-	-	이전에서 이후 버전으로 변경시 1.10.5 이상 <b>ComiIDE</b> 사용 재 <b>Config</b> 필요
231102_0	<b>2.94</b>	2.6.4.0	2.6.5.0	- 수정: MultiPacket 상황에서의 통신 호환성 개선

<b>2.42</b>	2.3.1.0	<b>2.3.4.0</b>	- 특정 Slave 제품군 사용 시 간헐적으로 발생하는 FW Down 개선 - 홈복귀 중 감속 시 Home 설정 속도 적용되지 않는 문제 수정
<b>2.41</b>	2.3.1.0	2.3.3.0	- 121 Home Mode EZ 터치 이송 시 Low Spd → 홈속도 이송으로 변경
<b>2.39</b>	2.3.1.0	2.3.3.0	- TimeStrict 기능 적용 후 IxMotion 속도 패턴 이상 개선
<b>2.38</b>	2.3.1.0	<b>2.3.3.0</b>	- 특정 Servo Driver 통신 호환성 개선
<b>2.37</b>	2.3.1.0	2.3.1.0	- 간헐적인 All Disconnect 오류 개선 - 간헐적인 AI State 변경 불가 오류 수정

<b>2.36</b>	<b>2.3.1.0</b>	<b>2.3.1.0</b>	- Configuration Physical Address 설정 개선
<b>2.35</b>	2.3.0.0	2.3.0.0	SxStop 함수에 대한 TimeStrict 함수 적용 추가
<b>2.34</b>	2.3.0.0	2.3.0.0	EEPROM Read / Write 개선
			Reg134 주소 타입 모듈 주소 읽기 개선
			토폴로지 변화 시 관계 없는 모듈의 AIStatus 변경 오류 개선
			AIState Read failed timeout 개선
<b>2.32</b>	2.3.0.0	2.3.0.0	VMoveStart 함수에 대한 TimeStrict 함수 적용 추가
<b>2.31</b>	<b>2.3.0.0</b>	<b>2.3.0.0</b>	OutPDO Sync 기능 추가 (PDO 초기값을 슬레이브의 Object 값으로 설정)
<b>2.29</b>	2.1.0.2	2.2.0.1	SDO Read/Write 함수 Timeout 에러 개선
2.27	2.1.0.2	<b>2.2.0.1</b>	PDO 직접 제어 함수군 추가
<b>2.27</b>	2.1.0.2	<b>2.1.3.0</b>	4byte 초과 Data에 대한 EEPROM Write 기능 개선
			홀수 Byte Data에 대한 EEPROM Write 기능 추가
2.24	<b>2.1.0.2</b>	<b>2.1.1.1</b>	NetID 지원 (기존 : NetIndex)
<b>2.24</b>	2.1.0.0	<b>2.1.1.0</b>	Master/Slave Disconnect Bug (일부 슬레이브만 Disconnect로 표시되는 버그) 수정
			ecaiGetChanVal_I_L() 함수 추가
<b>2.23</b>	<b>2.1.0.0</b>	<b>2.1.0.4</b>	DoGetMulti, DiGetMulti 채널값 일부가 겹치는 버그 수정 (FW 2.11 이후 발생 버그)
			ListMotion Stop Bug 수정 (동작 중 급정지 시 모션상태가 간헐적으로 클리어 되지 않는 버그 수정)
<b>2.21</b>	2.0.0.3	2.0.1.10	HomeMode 초기값 변경 (1 → 114)
<b>2.19</b>	2.0.0.3	<b>2.0.1.9</b>	Firmware Reset 기능 추가
			Arc 이송 후 초기속도로 흐르는 증상 개선
<b>2.15</b>	2.0.0.3	<b>2.0.1.7</b>	DC Debug 기능 추가
			ESC Reset 기능 추가
<b>2.13</b>	2.0.0.3	<b>2.0.1.5</b>	MasterDCOffset 적용
			OutPDO Write 타이밍 개선 (슬레이브 수에 따라 간헐적으로 발생하는 모터 톱 증상 개선)
<b>2.12</b>	2.0.0.3	<b>2.0.1.4</b>	LmRatio 원호, 헬리컬 보간 지원 추가
			opdrop 지원
<b>2.11</b>	2.0.0.3	<b>2.0.1.3</b>	Dio Multi 함수군 채널 개수 32개 이상 모듈에서 오작동 수정
			8비트 얼라인되지 않은 Multi 동작 오작동 수정
<b>2.09</b>	2.0.0.3	2.0.1.2	S-Curve 삼각보정 감속 구간 계산식 오류 수정
			Helical Ix Override 적용
			Helical ListMotion 적용
<b>2.08</b>	2.0.0.3	2.0.1.2	EL 회복귀 시 EL 탈출 시점에서 Stop 수행하면 27.4 알람 발생하는 버그 수정
			HomeOffset Unitdistance 적용 오류 및 부호 오류 수정
			S-Curve 보정 속도 수정
			ListMotion Stop 수정
<b>2.07</b>	2.0.0.3	<b>2.0.1.2</b>	S-Curve workspeed compensation
<b>2.06</b>	2.0.0.3	<b>2.0.0.6</b>	HelicalEx 기능 추가
<b>2.05</b>	2.0.0.3	2.0.0.5	List Motion Stop 수정 및 개선
<b>2.04</b>	2.0.0.3	<b>2.0.0.5</b>	지원되지 않는 홈 모드 설정 버그 수정
2.03	2.0.0.3	<b>2.0.0.4</b>	ComiEcatLibCfg.ini 파일 생성 변수 초기값 문제 개선
<b>2.03</b>	<b>2.0.0.3</b>	<b>2.0.0.3</b>	HOME 문제 관련 Settling time, 최종 command 위치 조절
			ESCD Config 개선

<b>2.02</b>	<b>2.0.0.1</b>	<b>2.0.0.2</b>	BSOD(0x1D) 개선
			DC-Sync Interrupt 개선
2.01	2.0.0.0	<b>2.0.0.1</b>	DIO Local 함수군 사용 시 잘못 된 SlvPhysAddr 입력 시 발생하는 버그 수정
<b>2.01</b>	2.0.0.0	2.0.0.0	DPRAM Interface 속도 일부 개선
			Push/Pop Assembly 추가 최적화
<b>2.00</b>	<b>2.0.0.0</b>	<b>2.0.0.0</b>	LmDO 출력 방식 개선(FW→DLL)
<b>1.99</b>	1.5.0.7	1.5.4.5	Queue 관리 문제에 따른 MailBox 통신 오류 가능성 개선
			제우스 서보 호환성 개선
<b>1.98</b>	1.5.0.7	<b>1.5.4.5</b>	Ptm_Begin, Ptm_RemCount, PtmSt_GetRunSts 관련 에러 수정
			야스카와 드라이버 관련 DC-Sync Offset 설정 버그 수정
<b>1.97</b>	1.5.0.7	1.5.4.2	Ix ListMotion 시 INP 확인 추가
<b>1.95</b>	<b>1.5.0.7</b>	<b>1.5.4.2</b>	ListMotion DO 출력 기능 추가
<b>1.94</b>	1.5.0.6	1.5.3.3	원점복귀모드 121번 추가 (Z상만을 이용한 원점복귀)
			모터 축에서 제공하는 디지털출력 제어 기능 추가
			ecSlv_SetEscWDT_A() 함수 지원
<b>1.93</b>	1.5.0.6	<b>1.5.3.3</b>	원호보간 속도오버라이드 지원
			DIR 상태 플래그 지원
1.92	1.5.0.6	<b>1.5.4.1</b>	Driver의 Digital Output 제어 추가
			모든 슬레이브가 Disconnect로 확인되는 버그 수정
			In / Out Port 역삽입 시 DLL이 Crash 되는 버그 수정
			InitOutPDOData 함수 실행 중 발생할 수 있는 BSOD 문제 해결
			관리자 권한 없이 Driver 접근 가능하도록 변경
<b>1.92</b>	<b>1.5.0.6</b>	<b>1.5.3.2</b>	In / Out Port 역삽입 검출 기능 추가
			LMSpdRatio 기능 추가
			Driver TimeStamp 추가
			IDE에서 Scan / Down 시에만 DC Delay를 측정할 수 있도록 변경
<b>1.88</b>	<b>1.5.0.5</b>	<b>1.5.1.9</b>	링카운터 적용 축이 Single Turn Overflow 후 Position Reset 시 위치가 틀어질 수 있는 문제 수정
<b>1.87</b>	<b>1.5.0.3</b>	<b>1.5.1.8</b>	페이징에 의한 간헐적 BSOD (0xD1) 디버깅
			ZVIS (진동억제) 기능 초기화 개선
			RingCounter_Absoulte 기능 초기화 개선
<b>1.84</b>	1.5.0.1	<b>1.5.1.5</b>	파나소닉 서보에서 27.4 알람이 발생할 수 있는 버그 (FW v1.76 ~) 수정
			통신문제 발생 시 간헐적으로 모든 Slave에 대해 Disconnect 처리 되는 버그 (FW v1.76 ~) 수정
<b>1.82</b>	1.5.0.1	<b>1.5.1.3</b>	RDP 기능 추가
<b>1.80</b>	1.5.0.1	<b>1.6.0.0</b>	MasterCMP Manual Output 추가
			MasterCMP 범용 DO Output 추가
			진동 억제 기능 추가
			네트워크 이중화(Redundancy) 지원
			보간 속도 설정(시간) 기능 추가
<b>1.76</b>	1.5.0.1	<b>1.5.0.8</b>	홈복귀 속도 설정(시간) 기능 추가
			토크 추종 모드 추가
			Jerk Mode 추가
			단축 속도 설정 (2단 가속) 함수 추가

<b>1.75</b>	1.5.0.1	<b>1.5.0.6</b>	HomeOffsetEx 기능 추가
			일부 드라이버에서 발생 할 수 있는 홈복귀 완료 후 급속 이송에 대한 예외 처리 추가
			ecmGn_InitFromFile 함수 수정
<b>1.72</b>	1.5.0.1	<b>1.5.0.4</b>	Jerk Profile_Velocity 기능 추가
			Jerk Profile_Time 기능 추가
			CKD 슬레노이드 모듈 지원
<b>1.71</b>	1.5.0.1	<b>1.5.0.3</b>	외부 신호에 의한 보간 감속1) 기능 추가
1.70	1.5.0.1	1.5.0.2	직선 오버라이드 기능 추가

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

[http://comizoa.com/info/doku.php?id=download:10\\_ethercat:10\\_history&rev=1738649912](http://comizoa.com/info/doku.php?id=download:10_ethercat:10_history&rev=1738649912)Last update: **2025/02/04 15:18**