

Table of Contents

증상	1
원인	1
해결법	1

서보 연결 상태 변화 후 축 인식이 안될 때

× 서보 연결 상태 변화 후 축 인식이 안될 때에 대한 안내 페이지입니다.

증상

- 축의 연결상태가 바뀌었을때 드라이버는 제대로 잡히지만 Axis 인식이 제대로 되지 않음.

원인

1. 마스터보드와 서보간 축 인식 통신 작업이 진행되지 않음 ¹⁾
2. 서보의 ID가 16 이상

해결법

1. 마스터 보드 재부팅 ^{2) 3)} 후 스캔 다시 진행
2. 사용하는 Axis ID를 16 이하로 조절

¹⁾

커미조아의 SSCNET보드는 FW가 부팅될 때 서보와 통신해 축의 존재 여부 파악 후 런타임으로 진행됨

²⁾

마스터 보드의 리셋 버튼 누르기

³⁾

ComiDE의 Comm Reset 버튼 클릭

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.com/info/doku.php?id=faq:downloadandsetup:sscnet:00_servo_connect&rev=1626240083

Last update: **2024/07/08 18:22**