


..... 1

×

### Case : Windows 10

×

←  드라이버 업데이트 - 기타 PCI 브리지 장치

Windows에서 디바이스의 드라이버를 설치하는 동안 문제가 발생했습니다.

디바이스의 드라이버를 찾았지만 설치하는 동안 오류가 발생했습니다.



COMIZOA EtherCAT Master(COMI-LX552)

저장소에 드라이버를 추가하는 동안 문제가 발생했습니다.

디바이스 제조업체를 알고 있으면 제조업체 웹 사이트를 방문하여 지원 섹션에서 드라이버를 확인할 수 있습니다.

닫기(C)

- WDM

- TimeStamp 가 가 Driver
  - EtherCAT 1.5.0.6<sup>1)</sup>

- Winodws 2020.01.01

-

1)

Package 1.92

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

[http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:common:troubleshooting:driver\\_install\\_failed&rev=1586998461](http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:common:troubleshooting:driver_install_failed&rev=1586998461)

Last update: **2024/07/08 18:22**