

Table of Contents

Case 1	1
AddInfo	1
Cause	1
Solution	1

ethercat, 이더캐트, 홈복귀, homing, -21072, 에러, 실패, 파나소닉, 음론, touchprobe, 터치프로브

Error : -21086

× 홈복귀 시 -21086 Error 발생에 대한 안내 페이지입니다.

Case 1

AddInfo

- Homing Method 101 로 홈복귀 시 이송 시작 전 -21086 Error 발생

Cause

- 드라이버에서 Touch Probe를 지원하지 않음

Solution

- TouchProbe를 사용하지 않는 Homing Method 사용

From:
<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:100_api:5_errorcode:21086&rev=1558615588

Last update: **2024/07/08 18:22**