

# Table of Contents

Trouble Shooting ..... 1

## Trouble Shooting

---

- 소음 & 진동
- 홈복귀(드라이버 제공) 시작 실패
- 리밋 감지 시 홈복귀 동작 실패
- 토크 제어 실패
- ELMO : 속도제한
- TouchProbe 동작 실패
- PANASONIC : 전자기어비가 설정 실패
- LS MECAPION : SafeOP 전환 실패
- 홈복귀 완료 위치 틀어짐
- [FASTECH] ServoOn 명령 시 진동 후 알람 발생
- PANASONIC : Alarm 88.1
- 토크 확인 실패
- PANASONIC : Alarm 80.6
- ETS DO 모듈 초기화시 출력 문제
- ETS-DO 모듈 접점 유지 기능 변경
- ELMO : 주소 설정 실패
- PANASONIC : Alarm 85.3
- DeviceLoad 시 Firmware Down
- PANASONIC : Alarm 24.0
- 이상 데이터 확인

From:  
<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:  
[http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:70\\_users\\_guide:20\\_ts:start&rev=1624434344](http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:70_users_guide:20_ts:start&rev=1624434344)

Last update: **2024/07/08 18:22**