# 목차

***Event*** ..... 1
***Case 1*** ..... 1
***Case 2*** ..... 3
Cause ..... 3
Solution ..... 3
***Case 3*** ..... 3
Cause ..... 3
Solution ..... 4
***Case 4*** ..... 4
Cause ..... 4
Solution ..... 4
***Case 5*** ..... 4
Cause ..... 4
Solution ..... 5

# Event

- Device가 인식되지 않음







# Case 1

**Cause**

- ComiIDE에서 Platform 이 선택되지 않음

**Solution**

- ComiIDE에서 사용할 Platform 선택
  - 'Scan' 버튼 우클릭 후 Platform 선택




- 또는 'Setup' 버튼 클릭 후 'Device' Tab 에서 Platform 선택




- 'Scan' 커튼을 좌클릭하여 SCAN 실행




# Case 2

### Cause

- Driver 가 설치되지 않음




### Solution

- Driver 설치

# Case 3

### Cause

- DLL (Library)을 찾지 못함




### Solution

- C:\Windows\System32 [1] 폴더에 DLL 파일 복사

## Case 4

### Cause

- 시스템 종류 [2]와 맞지 않는 DLL 사용




- x64 OS에서 x86 DLL 사용
- x86 OS에서 x64 DLL 사용
- ComiIDE는 기본적으로 x86 OS에서는 x86으로, X64 OS에서는 x64로 동작하며, DLL도 OS와 동일한 종류를 참조.

### Solution

- 시스템 종류에 맞는 DLL 참조
- x64 OS에서 x86 DLL을 참조해야 하는 경우 x86으로 빌드된 버전의 ComiIDE 사용 [3]

## Case 5

### Cause

- Driver가 설치되었으나 정상적으로 동작하지 않음
- PCI Slot과 연결되는 금속단자에 이물질에 의한 오염 및 손상, 산화가 발생함.

### Solution

- PCI Slot 교체
- PCI Slot 세척




지우개를 이용하여 화살표 방향으로 쓸어내듯 PCI 슬롯의 이물질 제거
그림의 화살표 방향으로 제거된 이물질을 쓸어낸다
세척과정에서 PCI 도금 부분이 손상되지 않도록 주의

1)
64bit OS에서 32bit Application 사용시에는 C:\Windows\SysWow64
2)
OS : x86 / x64
3)
이 경우 DLL은 C:\Windows\SysWow64 에 위치해야 함

From:
http://comizoa.com/info/ - **-**

Permanent link:
**http://comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:troubleshooting:device_scan_failed&rev=1540428022**

Last update: **2024/07/08 18:23**