## **Table of Contents**

1.	cec 파일 에러	1
	원인	
	 해결법	1
2.	슬레이브에 대한 정보가 ESI 파일에 없음	1
	원인	
	해결법	1
<i>3. 3</i>	케이블 불량	2
	원인	2
	해결법	2

2025/11/12 00:16 1/2 슬레이브 인식 오류

# 슬레이브 인식 오류

X 이더캣 슬레이브 인식 오류에 대한 안내 페이지입니다.

### 1. cec파일 에러

#### 원인

• 슬레이브 정보가 담긴 cec파일과 현재 슬레이브 정보와의 불일치로 인한 슬레이브 인식 오류 발생

#### 해결법

- cec파일 제거<sup>1) 2)</sup>
- 파일 제거 후 마스터, 슬레이브 전원 재부팅 후 슬레이브 스캔

### 2. 슬레이브에 대한 정보가 ESI파일에 없음

#### 원인

• 슬레이브에 대한 정보가 ESI파일에 있지 않아 슬레이브에 대한 정보를 이더캣 마스터 보드에서 인식하지 못함

#### 해결법

• ESI파일 수정


### 3. 케이블 불량

#### 원인

• 슬레이브와 물리적 연결이 제대로 확립되지 않아 슬레이브 인식이 불가능한 경우

#### 해결법

• 케이블 교체 및 연결상태 확인



cec 파일은 C:\Users\사용자이름\AppData\Roaming\COMIZOA , C:\Windows\System32 총 2곳에 위치한다.

From:

http://comizoa.com/info/ - -

Permanent link:

 $http://comizoa.com/info/doku.php?id=faq:downloadandsetup:ethercat: 00\_slave\_recognition \& rev=1623055579$ 

Last update: 2024/07/08 18:22